

007	UTBM Service communication	L'Est Républicain	20 janvier 2023
		Aire urbaine	Incendie véhicule - plateforme hydrogène énergie - Belfort

BELFORT

UTBM : un prototype de véhicule à hydrogène prend feu



Le feu s'est déclaré lors du test d'un prototype de véhicule hydrogène dans le hangar de la Plateforme hydrogène énergie de l'UTBM. Photo ER/Michaël DESPREZ

Un incendie s'est déclaré, ce jeudi en fin d'après-midi, dans un hangar de la Plateforme hydrogène énergie de l'UTBM sur le site du Techn'hom à Belfort. Le feu a pris alors qu'une équipe d'ingénieurs était en train d'effectuer un test sur un prototype de véhicule hydrogène.

Un important dispositif de sécurité (pompiers et police) a été déployé ce jeudi, en fin d'après-midi, au Techn'hom. Peu avant 18 h, un incendie s'est déclaré dans un hangar de la Plateforme hydrogène énergie de l'UTBM.

Des ingénieurs de l'UTBM étaient en train de tester un prototype de petit véhicule à hydro-

gène, développé avec un partenaire industriel. « Alors qu'ils procédaient à la mise sous pression du réservoir avec un gaz neutre, une vanne a cédé sur le réservoir, provoquant un incendie », a expliqué Ghislain Montavon.

« Les systèmes de sécurité du bâtiment se sont tout de suite mis en route. La ventilation a permis d'évacuer les fumées et les lignes d'alimentation en hydrogène ont été coupées », s'est félicité le directeur de l'UTBM. Présentes dans les locaux à ce moment-là, 21 personnes ont été évacuées.

Trois ingénieurs légèrement brûlés

Les pompiers sont arrivés sur place en moins de sept minutes : 17 véhicules et 44 sapeurs pom-

piers de tout le département. « Le feu a rapidement été éteint. Les dégâts sont restés cantonnés dans le hangar. Les opérations de reconnaissance n'ont pas révélé de fuite d'hydrogène », a précisé la capitaine Céline Poiret, en charge des opérations de secours.

Cinq ingénieurs participaient à ce test. Trois d'entre eux, un ingénieur de l'UTBM et deux du partenaire industriel, ont été légèrement brûlés. Après un examen sur place, ils ont été transportés à l'hôpital Nord Franche-Comté. Les deux autres ont été légèrement intoxiqués par les fumées.

Vers 19 h 30, les pompiers étaient toujours sur place pour poursuivre l'inspection du bâtiment.

Aurélien BRETON